

序号	设备名称	规格型号	厂家名称	采购时间	厂区编号	数量	暂放地点	状态	备注
1	车床	C-6132	浙江诸暨	老厂	1	1	割管区	正常	
2	自动割管机	/	创益精工	2012年	2	1	割管区	正常	
3	自动割管机	/	创益精工	2012年	3	1	割管区	正常	
4	自动割管机	/	创益精工	2012年	4	1	割管区	正常	
5	自动割管机	/	创益精工	2012年	5	1	割管区	正常	
6	自动割管机	/	创益精工	2012年	6	1	割管区	正常	
7	自动滚毛刺机	/	无（自己改造）	老厂	7	1	割管区	正常	
8	自动滚焊缝机	液压	宇邦	2018年8月	8	1	割管区	正常	
9	自动滚毛刺机	又名滚管机	宇邦	2017年7月	9	1	割管区	正常	
10	自动滚焊缝机	液压	宇邦	2016年	10	1	割管区	正常	
11	自动滚毛刺机	/	无（自己改造）	老厂	11	1	割管区	正常	
12	自动滚焊缝机	液压	宇邦	2016年	12	1	割管区	正常	
13	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2012年	13	1	水涨区	正常	
14	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2012年	14	1	水涨区	正常	
15	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2012年	15	1	水涨区	正常	
16	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2012年	16	1	水涨区	正常	
17	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2012年	17	1	水涨区	正常	2018年滚压后，拉杆螺丝
18	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2013年	18	1	水涨区	正常	
19	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2010年	19	1	水涨区	正常	2018年底重新改装
20	自动割管机	/	宇邦	2017年8月	20	1	采购外借供应商	正常	
21	自动割管机	/	宇邦	2017年8月	21	1	割管区	闲置	正常
22	自动割管机	/	宇邦	2017年8月	22	1	割管区	闲置	正常
23	自动割管机	/	宇邦	2017年8月	23	1	割管区	闲置	正常
24	自动割管机	/	创益精工	2012年	24	1	割管区	闲置	正常
25	水涨机	Y63-250T	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	25	1	水涨区	正常	
26	水涨机	Y63-250T	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	26	1	水涨区	正常	
27	水涨机	Y98-200T	广东佛山永恒	2009年	27	1	水涨区	正常	已改装
28	水涨机	Y98-160T	广东佛山永恒	2010年	28	1	水涨区	正常	已改装
29	水涨机	Y98-160T	广东佛山永恒	2010年	29	1	水涨区	正常	已改装
30	水涨机	Y98-160T	广东佛山永恒	2008年	30	1	水涨区	正常	已改装
31	水涨机	Y98-200T	广东佛山永恒	2009年	31	1	水涨区	正常	已改装
32	工业冷水机	SCA-20	上海东尼制冷设备有限公司	2017年7月	32	1	水涨区	正常	
33	工业冷水机	SCA-20	上海东尼制冷设备有限公司	2017年9月	33	1	水涨区	正常	
34	清洗机	/	无锡市锡波超声电器设备有限公司	老厂	34	1	水涨区	正常	
35	清洗机	/	无锡市锡波超声电器设备有限公司	老厂	35	1	水涨区	正常	
36	分杯机	割头机改造	无（自己改造）	/	36	1	机一一线	正常	

37	缩口机	单工位	宏远数控	/	37	1	机一一线	正常	
38	缩口机	单工位	宏远数控	/	38	1	机一一线	正常	
39	缩口机	单工位	宏远数控	/	39	1	机一一线	正常	
40	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	40	1	机一一线	正常	主轴抖动
41	拉伸机	35T	佛山市永恒源机械有限公司南海分公司	/	41	1	机一一线	正常	老式主缸慢
42	螺纹机	立式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年10月	42	1	机一一线	正常	
43	缩口机	单工位	宏远数控	/	43	1	机一一线	正常	
44	砂带机	/	永康市广源机械设备厂	2015年9月	44	1	机一一线	正常	
45	除尘器	/	永康市广源机械设备厂	2016年1月	45	1	机一一线	正常	
46	砂带机	/	永康市广源机械设备厂	2016年1月	46	1	机一一线	正常	
47	螺纹机	立式双工位	宇邦	2016年6月	47	1	机一一线	正常	
48	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	48	1	机一一线	正常	
49	整形机	单工位多功能	/	老厂	49	1	机一一线	正常(闲置)	建议更换伺服电机
50	立式防水颈机	立式数控(伺服)	创益精工	2017年5月	50	1	机一一线	正常	
51	缩口机	单工位	宏远数控	/	51	1	机一一线	正常	
52	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	52	1	机一一线	正常	
53	缩口机	单工位	宏远数控	/	53	1	机一一线	正常	
54	割头机	立式割口机	/	老厂	54	1	机一一线	正常	
55	割头机	立式割口机	/	老厂	55	1	机一一线	正常	
56	拉伸机	35T	佛山市永恒源机械有限公司南海分公司	2016年	56	1	机一一线	正常	
57	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	57	1	机一一线	正常	
58	缩口机	单工位	宏远数控	/	58	1	机一一线	正常	
59	螺纹机	卧式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年8月	59	1	机一一线	正常	
60	立式防水颈机	立式液压	宇邦	2014年	60	1	机一三线	正常	
61	单工位液压整底机	单工位液压	无(自己改造)	老厂	61	1	机一三线	正常	
62	整形机	单工位多功能	定捷		62	1	机一三线	正常	
63	缩口机	单工位	宏远数控	/	63	1	机一三线	正常	
64	缩口机	单工位	宏远数控	/	64	1	机一三线	正常	
65	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	65	1	机一三线	正常	
66	缩口机	单工位	宏远数控	/	66	1	机一三线	正常	工轴报警
67	拉伸机	65T	康思达	2002年	67	1	机一三线	正常	
68	整形机	单工位多功能	/	老厂	68	1	机一三线	正常	
69	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	69	1	机一三线	正常	
70	立式防水颈机	立式数控(伺服)	创益精工	2017年5月	70	1	机一三线	正常	
71	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	71	1	机一三线	正常	
72	分杯机	双工位卧式	/	老厂	72	1	机一三线	正常	
73	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	73	1	机一三线	正常	

74	割头机	立式割口机	/	老厂	74	1	机一三线	正常	
75	割头机	立式割口机	/	老厂	75	1	机一三线	正常	
76	缩口机	单工位	宏远数控	/	76	1	机一三线	正常	
77	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2010年	77	1	机一三线	正常	
78	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2010年	78	1	机一三线	正常	
79	平口平底机	立式单工位			79	1	机一三线	正常	
80	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	80	1	机一四线	正常	
81	割头机	立式割口机	/	老厂	81	1	机一四线	正常	
82	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	82	1	机一四线	正常	
83	割头机	立式割口机	/	老厂	83	1	机一四线	正常	
84	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2004年	84	1	机一四线	正常	
85	整形机	单工位多功能	/	老厂	85	1	机一四线	正常	
86	平口平底机	卧式	/	老厂	86	1	机一四线	正常	
87	整形机	压口机	/	老厂	87	1	机一四线	正常	
88	分杯机	单工位立式	/	老厂	88	1	机一四线	正常	与36号是否一样
89	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	89	1	机一四线	正常	
90	整底机	双工位	永康市康中工贸有限公司	老厂	90	1	机一二线	正常	
91	拉伸机	65T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2004年	91	1	机一二线	正常	
92	拉伸机	35T	永康市顺意工贸有限公司	2004年	92	1	机一二线	异常	
93	缩口机	单工位	宏远数控	/	94	1	机一二线	正常	
94	螺纹机	卧式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	2017年6月	95	1	机一二线	正常	
95	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	96	1	机一二线	正常	
96	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	97	1	机一二线	正常	
97	自动滚焊缝机	液压	宇邦	2016年	98	1	机一二线	正常	
98	缩口机	单工位	宏远数控	/	99	1	机一二线	正常	
99	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	100	1	机一二线	正常	
100	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	101	1	机一二线	正常	
101	整底机	双工位	/	老厂	102	1	机一二线	正常	
102	平口平底机	立式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	/	103	1	机一二线	正常	
103	分杯机	单工位立式	宇邦	2016年8月	104	1	机一二线	正常	
104	分杯机	割头机改造	/	老厂	105	1	机一二线	正常	
105	割头机	立式割口机	/	老厂	106	1	机一二线	正常	
106	缩口机	单工位	宏远数控	/	107	1	机一二线	正常	
107	缩口机	单工位	宏远数控	/	108	1	机一二线	正常	
108	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2013年	109	1	机一二线	正常	
109	整形机	单工位多功能	/	老厂	110	1	机一二线	正常	建议更换伺服电机
110	螺纹机	立式双工位	宇邦	/	111	1	机一二线	正常	

111	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	112	1	机一二线	正常(闲置)	
112	整形机	单工位多功能	/	老厂	113	1	机一二线	正常	
113	整形机	单工位多功能	/	老厂	114	1	机一二线	正常(闲置)	
114	平口平底机	立式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	/	115	1	机一二线	正常(闲置)	
115	螺纹机	立式单工位	创益精工	2017年5月	116	1	机一二线	正常(闲置)	
116	平口平底机	卧式	/	老厂	119	1	机一一线	报废	
117	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	120	1	机一一线	正常(闲置)	
118	平口平底机	卧式	创益精工	老厂	121	1	机一一线	闲置	平口平底不稳定
119	螺纹机	卧式单工位	永康市康中工贸有限公司	老厂	122	1	机一一线	闲置	螺纹不稳
120	割头机	立式割口机	宇邦	预计2016年	124	1	机一一线	闲置	采购日期待检查
121	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	126	1	机二五线	正常	
122	缩口机	单工位	宏远数控	/	127	1	机二五线	正常	
123	整形机	单工位多功能	永康市定捷自动化设备有限公司	/	128	1	机二五线	正常	
124	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	129	1	机二五线	正常	
125	卷边机	/	永康市定捷自动化设备有限公司	2016年3月	130	1	机二五线	正常	
126	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	131	1	机二五线	正常	
127	立式防水颈机	立式数控(伺服)	创益精工	2017年5月	132	1	机二五线	正常	
128	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	133	1	机二五线	正常	
129	缩口机	单工位	宏远数控	/	134	1	机二五线	正常	
130	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	135	1	机二五线	正常	
131	自动滚焊缝机	液压	宇邦	2017年7月	136	1	机二五线	正常	
132	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	137	1	机二五线	正常	采购日期待检查
133	整口整底机	液压	/	老厂	138	1	机二五线	正常	
134	缩口机	单工位	宏远数控	/	139	1	机二五线	正常	
135	平口平底机	卧式	/	老厂	140	1	机二五线	正常	
136	整形机	立式双工位	创益精工	2017年5月	141	1	机二六线	正常	
137	分杯机	割头机改造	/	老厂	142	1	机二六线	正常	
138	割头机	立式割口机	/	老厂	143	1	机二六线	正常	导轨间隙太大
139	割头机	立式割口机	/	老厂	144	1	机二六线	正常	导轨间隙太大
140	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	145	1	机二六线	正常	
141	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	146	1	机二六线	正常	
142	缩口机	单工位	宏远数控	/	147	1	机二六线	正常	
143	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	148	1	机二六线	正常	
144	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	149	1	机二六线	正常	
145	整形机	立式双工位	创益精工	2017年5月	150	1	机二六线	正常	
146	缩口机	单工位	宏远数控	/	151	1	机二六线	正常	
147	螺纹机	立式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	152	1	机二六线	正常	

148	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	153	1	机二六线	正常	
149	平口平底机	卧式	/	老厂	154	1	机二六线	正常	
150	整形机	单工位多功能	/	老厂	155	1	机二六线	正常	
151	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	156	1	机二七线	正常	
152	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	157	1	机二七线	正常	
153	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	158	1	机二七线	正常	
154	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	159	1	机二七线	正常	
155	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	160	1	机二七线	正常	
156	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	161	1	机二七线	正常	
157	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	162	1	机二七线	正常	
158	单工位压机	单工位	创益精工	老厂	163	1	机二七线	正常	
159	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	164	1	机二七线	正常	
160	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	165	1	机二七线	正常	
161	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	166	1	机二七线	正常	
162	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	167	1	机二七线	正常	
163	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	168	1	机二七线	正常	
164	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	169	1	机二七线	正常	
165	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	170	1	机二七线	正常	
166	立式防水颈机	立式数控（伺服）	创益精工	2017年5月	171	1	机二七线	正常	
167	螺纹机	立式单工位	创益精工	2017年5月	172	1	机二七线	正常	
168	整形机	立式双工位	创益精工	2017年5月	173	1	机二七线	正常	
169	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	174	1	机二八线	正常	
170	缩口机	单工位	久兴	老厂	175	1	机二八线	正常	
171	缩口机	单工位	久兴	老厂	176	1	机二八线	正常	
172	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	177	1	机二八线	正常	
173	整形机	立式双工位	创益精工	2017年5月	178	1	机二八线	正常	
174	螺纹机	立式单工位	创益精工	2017年5月	179	1	机二八线	正常	
175	整形机	立式双工位	/	老厂	180	1	机二八线	正常	
176	分杯机	割头机改造	/	老厂	181	1	机二八线	正常	
177	分杯机	卧式	宇邦	2012年	182	1	机二八线	维修	
178	割头机	立式割口机	/	老厂	183	1	机二八线	正常	
179	割头机	立式割口机	/	老厂	184	1	机二八线	正常	
180	平口平底机	立式双工位	/	老厂	185	1	机二八线	正常	
181	拉伸机	35T	顺意	2010年	186	1	机二八线	正常	改造过
182	拉伸机	35T	顺意	2010年	187	1	机二八线	正常	下缸未能正常上下
183	割头机	立式割口机	/	老厂	188	1	机二八线	正常	
184	螺纹机	立式双工位	创益精工	2017年5月	189	1	机二八线	正常	

185	冲床	10T	远东锻压	2005年	190	1	机三	正常	
186	冲床	16T	古鹿锻压	2006年	191	1	机三	正常	
187	冲床	16T	江苏杨力	2010年	192	1	机三	正常	
188	冲床	/	江苏杨力	老厂	193	1	机三	正常	
189	冲床	63T	江苏杨力	2010年	194	1	机三	正常	
190	冲床	35T	江苏杨力	2010年	195	1	机三	正常	
191	冲床	40T	江苏杨力	2005年	196	1	机三	正常	
192	冲床	63T	浙江锻压	2004年	197	1	机三	正常	
193	钻孔机	/	/	2002年	198	1	机三	正常	
194	清洗机	XSD-8D	无锡市锡波超声电器设备有限公司	2017年1月	199	1	机三	正常	
195	缩口机	数控整肩机	宏远数控	/	200	1	机三	正常	
196	缩口机	数控滚筋机	宏远数控	/	201	1	机三	正常	
197	平口平底机	立式单工位	宇邦	2016年	202	1	机三	正常	
198	平口平底机	立式单工位	宇邦	2016年	203	1	机三	正常	
199	螺纹机	卧式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	2015年	204	1	机三	正常	
200	平口平底机	立式单工位	宇邦	2016年	205	1	机三	正常	
201	平口平底机	立式单工位	宇邦	2016年	206	1	机三	正常	
202	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2017年	207	1	机三	正常	
203	整形机	压口机（单缸）	永康市亿得隆工贸有限公司	2017年	208	1	机三	正常	
204	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	209	1	机三	正常	
205	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	210	1	机三	正常	
206	平口平底机	立式单工位	宇邦	2016年	213	1	机三	正常	(211-212没有)
207	整形机	压口机（单缸）	永康市亿得隆工贸有限公司	2017年	214	1	机三	正常	
208	螺纹机	立式单工位	创益精工	2017年5月	215	1	机三	正常	
209	缩口机	单工位	宏远数控	/	216	1	机三	正常	
210					217	1	机三	正常	
211	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	218	1	机三	正常	
212	缩口机	单工位	宏远数控	/	219	1	机三	正常	
213	水涨机	YSZ203-200T	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2012年	220	1	机三	正常	2018/11重新改装
214	水涨机	YSZ203-200T	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2012年	221	1	机三	正常	2018/11重新改装
215	拉伸机	100T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	222	1	机三	正常	
216	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	223	1	机三	正常	
217	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	224	1	机三	正常	
218	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	225	1	机三	正常	
219	拉伸机	65T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	226	1	机三	正常	
220	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	227	1	机三	正常	
221	拉伸机	45A	佛山市南海兴迪机械制造有限公司	2017年12月	228	1	机三	正常	

222	拉伸机	65T	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年12月	229	1	机三	正常	
223	拉伸机	100T	佛山市南海兴迪机械制造有限公司	2017年12月	230	1	机三	正常	
224	冲床	40T	江苏杨力	2009年	231	1	机三	正常	
225	拉伸机	160T	佛山市南海兴迪机械制造有限公司	2017年12月	232	1	机三	正常	
226	拉伸机	75T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	233	1	机三	正常	
227	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2010年	234	1	机三	正常	
228	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2010年	235	1	机三	正常	
229	拉伸机	/	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	/	236	1	机三	正常	
230	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2010年	237	1	机三	正常	
230	拉伸机	75T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2010年	238	1	机三	正常	
231	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	239	1	机三	正常	
232	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	240	1	机三	正常	
233	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	241	1	机三	正常	
234	试水机	单工位立式	无（自己改造）	/	242	1	老综合车间	正常	
235	烘干机	单工位立式	/	/	243	1	机三	正常	
236	双工位圆周焊机	双工位立式	宇邦	2018.1.13	244	1	机一焊接	正常	2019.9.18由厂家改为直口焊机
237	对焊机	单工位立式	创益精工	/	245	1	机一焊接	正常	
238	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2016.5.26	246	1	机一焊接	正常	
239	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	创益精工	/	247	1	机一焊接	待处理	
240	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2016.10.5	248	1	机一焊接	正常	大口径
241	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	定捷	2016.3.15	249	1	机二焊接	正常	
242	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	定捷	2016.3.15	250	1	机二焊接	正常	
243	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	/	/	251	1	老综合车间	正常（闲置）	
244	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2016.10.5	252	1	机一焊接	正常	大口径
245	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	宇邦	2016.8.25	253	1	机一焊接	正常	小口径
246	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	宇邦	2016.8.25	254	1	机二焊接	正常	小口径
247	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	宇邦	/	255	1	机二焊接	正常	
248	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	宇邦	2017.4.13	256	1	机二焊接	正常	大口径
249	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	宇邦	2016.8.25	257	1	机二焊接	正常	小口径
250	直口焊机	双工位立式	宇邦	2016.10.5	258	1	机一焊接	正常	
256	手工焊机	单工位立式	老厂	/	259	1		正常	
257	数控反边机	单工位立式	宇邦	2017.9.15	260	1	机二焊接	正常	
258	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2017.9.28	261	1	机一焊接	正常	大口径
259	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2017.12.8	262	1	机二焊接	正常	大口径
260	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦		263	1		正常	
261	弧口自动焊	单工位立式	宇邦	2016.5.26	264	1	机一焊接	正常	
262	直口焊机	双工位立式	宇邦	2016.5.26	265	1	机二焊接	正常	

263	直口焊机	双工位立式	宇邦	/ (老)	266	1	机一焊接	正常	
264	弧口自动焊	单工位立式 (自动整口)	老厂	/	267	1	老综合车间	正常 (闲置)	
265	弧口自动焊	单工位立式 (自动焊底)	宇邦		268	1	机一焊接	正常	
266	弧口自动焊	单工位立式 (自动焊底)	宇邦	2017. 9. 28	269	1	机一焊接	正常	大口径
267	弧口自动焊	单工位立式 (自动焊底)	宇邦	2016. 8. 25	270	1	机一焊接	正常	小口径
268	弧口自动焊	单工位立式 (自动焊底)	宇邦	/	271	1	机一焊接	正常	
269	直口焊机	双工位立式	宇邦	/	272	1	机一焊接	正常	
270	手工焊焊机	单工位立式	老厂		273	1	机一焊接	正常	
271	手工焊焊机	单工位立式	老厂		274	1	机二焊接	正常	
272	手工焊焊机	单工位立式	老厂		275	1		正常	
273	直口焊机	双工位立式	宇邦	2016. 10. 5	276	1	机二焊接	正常	
274	弧口自动焊	单工位立式 (自动焊底)	宇邦		277	1		正常	
275	弧口自动焊	单工位立式 (自动焊底)	宇邦		278	1		待处理	
276	弧口自动焊	单工位立式 (自动焊底)	宇邦	2016. 5. 26	279	1	机二焊接	正常	
277	直口焊机	双工位立式	宇邦	/	280	1	机三焊接	正常	
278	手工焊机	单工位立式	老厂		281	1	机一焊接	正常	
279	手工焊机	单工位立式	老厂		282	1	机一焊接	正常	
280	手工焊机	单工位立式	老厂		283	1		正常	
281	手工焊机	单工位立式	老厂		284	1		正常	
282	压口机	单工位立式	无 (自己改造)		285	1		正常	
283	滚筋机	单工位立式	无 (自己改造)	/	286	1	老综合车间	正常 (闲置)	
284	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	287	1	/	正常	
285	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	288	1	/	正常	
286	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	289	1	/	正常	
287	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	290	1	/	正常	
288	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	291	1	/	正常	
289	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	292	1	/	正常	293-295编号
290	无尾真空机	无尾	金华科技	2010	296	1	老综合车间	不正常	
291	无尾真空机	无尾	金华科技	2010	297	1	老综合车间	正常	
292	无尾真空机	无尾	浙江新佳力	2018. 3. 5	298	1	老综合车间	正常	
293	无尾真空机	无尾	浙江新佳力	2018. 3. 5	299	1	老综合车间	正常	
294	无尾真空机	无尾	浙江求是	2010. 3	300	1	老综合车间	不正常	301-303编号
283	整形机	立式双工位 (伺服)	宇邦	2018年11月	301	1	机一	正常	
284	整形机	立式双工位 (伺服)	宇邦	2018年11月	302	1	机一	正常	
285	整形机	立式双工位 (伺服)	宇邦	2018年11月	303	1	机二八线	正常	
286	无尾高温真空机	无尾高温	苏州楚翰	2017. 8. 11	304	1	老综合车间	正常	
287	测温机	/	创发真空	2013	305	1	老综合车间	正常	

288	测温机	/	创发真空	2013	306	1	老综合车间	正常	
289	测温机	/	创发真空	2013	307	1	老综合车间	正常	
290	测温机	/	创发真空	2013	308	1	老综合车间	正常	
291	电动叉车	/	昊阳	/	309	1	老综合车间	正常	
292	脚踩叉车	/	昊阳	/	310	1	老综合车间	正常	
293	电动叉车	/	昊阳	/	311	1	老综合车间	正常	
294	激光切割机	单工位	定捷	2019.7.17	401	1	自动化区	正常	
283	分杯机	数控立式	宇邦	2019.1.17	402	1	自动化区	正常	
284	缩口机	双工位数控	宇邦	2019.1.17	403	1	自动化区	正常	
285	割头机	数控立式	宇邦	2019.1.17	404	1	自动化区	正常	
286	平口平底机	双工位数控	宇邦	2019.1.17	405	1	自动化区	正常	退回厂家
287	整形机	数控	宇邦	2019.1.17	406	1	自动化区	正常	
288	激光焊接机	LT-S1000	深圳博特	2018.7	407	1	机一焊接	正常	
289	激光焊接机	BT-1000W	深圳博特	2019.5.20	408	1	机一焊接	正常	
290	激光焊接机	BT-1000W	深圳博特	2019.5.20	409	1	机二焊接	正常	
291	激光焊接机	LT-S1000	深圳博特	2017.7	410	1	机二焊接	正常	
292	激光焊接机	BT-1000W	深圳博特	2019.5.20	411	1	机一焊接	正常	
293	深吼压力机	浙锻GC1S-60D	永康人诚机械	2019.9.18	412	1	机三	正常	
294	送料机	安川伺服	永康钧凯机械	2019.9.18	413	1	机三	正常	
283	底片机	双工位立式	创益精工	2019.7.31	414	1	机三	正常	
284	液压套模整形机	液压	定捷	2019.3.8	415	1	机三	正常	
285	放卷机	/	永康钧凯机械	2019.9.18	416	1	机三	正常	
286	机器人	川崎非防爆机器人	顺赛	2018.11.23	417	1	自动化区	正常	
287	机器人	川崎非防爆机器人	顺赛	2018.11.23	418	1	自动化区	正常	
288	机器人	川崎非防爆机器人	顺赛	2018.11.23	419	1	自动化区	正常	
289	机器人	川崎非防爆机器人	顺赛	2018.11.23	420	1	自动化区	正常	
290	机器人	川崎非防爆机器人	顺赛	2018.11.23	421	1	自动化区	正常	
291	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	422	1	自动化区	正常	
292	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	423	1	自动化区	正常	
293	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	424	1	自动化区	正常	
294	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	425	1	自动化区	正常	
283	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	426	1	自动化区	正常	
284	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	427	1	自动化区	正常	
285	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	428	1	自动化区	正常	
286	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	429	1	自动化区	正常	
287	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	430	1	自动化区	正常	
288	自动配口焊机	双工位立式	胡福松	2017.11.15	431	1	老综合车间	待维修	

289	自动配口焊机	双工位立式	胡福松	2017. 11. 15	432	1	老综合车间	待维修	
290	自动配口焊机	双工位立式	胡福松	2017. 11. 15	433	1	老综合车间	待维修	
291	卷边机	4轴数控	狼牌自动化设备	2016. 11. 26	434	1	老综合车间	待维修	
292	磨口机	数控	狼牌自动化设备	2016. 11. 26	435	1	老综合车间	待维修	



序号	设备名称	规格型号	厂家名称	采购时间	厂区编号	数量	暂放地点	状态	备注
1	注塑机	TF-600K	丰铁机械	2016.4	1	1	注塑成型	正常	无机械手
2	注塑机	TF-600K	丰铁机械	2016.4	2	1	注塑成型	正常	无机械手
3	注塑机	华美达88 150	华美达	2006.8	3	1	注塑成型	正常	无机械手
4	注塑机	120ViP	震德集团	2009.10	4	1	注塑成型	正常	无机械手
5	注塑机	120ViP	震德集团	2009.10	5	1	注塑成型	正常	无机械手
6	注塑机	120ViP	震德集团	2007.12	6	1	注塑成型	正常	无机械手
7	注塑机	120ViP	震德集团	2007.12	7	1	注塑成型	正常	机械手OK
8	注塑机	120ViP	震德集团	2007.12	8	1	注塑成型	正常	无机械手
9	注塑机	120ViP	震德集团	2007.12	9	1	注塑成型	正常	机械手OK
10	注塑机	120ViP	震德集团	2009.4	10	1	注塑成型	正常	无机械手
11	注塑机	120ViP	震德集团	2009.10	11	1	注塑成型	正常	机械手OK
12	注塑机	120ViP	震德集团	2009.10	12	1	注塑成型	正常	机械手OK
13	注塑机	120ViP	震德集团	2009.11	13	1	注塑成型	正常	机械手OK
14	注塑机	120ViP	震德集团	2009.11	14	1	注塑成型	正常	机械手OK
15	注塑机	138ViP	震德集团	2012.11	15	1	注塑成型	正常	机械手OK
16	注塑机	138ViP	震德集团	2012.11	16	1	注塑成型	正常	机械手OK
17	注塑机	138ViP	震德集团	2012.11	17	1	注塑成型	正常	机械手OK
18	注塑机	138ViP	震德集团	2012.11	18	1	注塑成型	正常	机械手OK
19	注塑机	120ViP	震德集团	2007.12	19	1	注塑成型	正常	无机械手
20	注塑机	120ViP	震德集团	2004.6	20	1	注塑成型	正常	无机械手
21	注塑机	320ViP	震德集团	2011.4	21	1	注塑成型	正常	无机械手
22	注塑机	S0200C0068	伊芝密塑机	2017.5	22	1	注塑成型	正常	机械手OK
23	注塑机	S0200C0066	伊芝密塑机	2017.5	23	1	注塑成型	正常	机械手OK
24	注塑机	S0200C0069	伊芝密塑机	2017.5	24	1	注塑成型	正常	机械手OK
25	注塑机	S0200C0067	伊芝密塑机	2017.5	25	1	注塑成型	正常	机械手OK
26	注塑机	S0200C0219	伊芝密塑机	2017.7	26	1	注塑成型	正常	机械手OK
27	注塑机	S0200C0227	伊芝密塑机	2017.8	27	1	注塑成型	正常	机械手OK
28	注塑机	S0200C0228	伊芝密塑机	2017.8	28	1	注塑成型	正常	机械手OK
29	注塑机	S0160C2385	伊芝密塑机	2017.8	29	1	注塑成型	正常	机械手OK
30	注塑机	S0160C2386	伊芝密塑机	2017.8	30	1	注塑成型	正常	机械手OK
31	注塑机	S0160C0330	伊芝密塑机	2017.7	31	1	注塑成型	正常	机械手OK
32	注塑机	S0160I0217	伊芝密塑机	2018.12	32	1	注塑成型	正常	无机械手
33	注塑机	S0160I0216	伊芝密塑机	2018.12	33	1	注塑成型	正常	无机械手
34	注塑机	160T	海天集团	2013.5	34	1	注塑成型	正常	机械手OK
35	注塑机	160T	海天集团	2013.5	35	1	注塑成型	正常	机械手OK
36	注塑机	150ViP	震雄集团	2009.10	36	1	注塑成型	正常	机械手OK
37	注塑机	178ViP	震雄集团	2012.11	37	1	注塑成型	正常	机械手OK
38	注塑机	178ViP	震雄集团	2012.11	38	1	注塑成型	正常	机械手OK
39	注塑机	178ViP	震雄集团	2012.11	39	1	注塑成型	正常	机械手OK

序号	设备名称	规格型号	厂家名称	采购时间	厂区编号	数量	暂放地点	状态	备注
40	注塑机	178ViP	震雄集团	2012. 11	40	1	注塑成型	正常	机械手OK
41	注塑机	150ViP	震雄集团	2009. 10	41	1	注塑成型	正常	机械手OK
42	注塑机	178ViP	震雄集团	2009. 4	42	1	注塑成型	正常	无机械手
43	电热蒸汽发生器	(FQS) -LHD48	双峰锅炉	2018. 3	1	1	装配试水区	正常	
44	精密泄漏检测系统	/	深圳市瑞思自动化科技有限公司	2018. 11	1	2	装配车间	正常	
45	超声波机		广东协和超声波		8	1	装配车间	正常	
46	旋转焊机		广东协和超声波		3	1	装配车间	正常	
47	旋转焊机		广东协和超声波		4	1	装配车间	正常	
48	超声波机		广东协和超声波			1	装配车间	正常	
49	超声波机		广东协和超声波		7	1	装配车间	正常	
50	泰龙冷水机		泰龙机械	2018年		5	注塑成型	正常	
51	泰龙油温机		泰龙机械	2018年		2	注塑成型	正常	
52	灵昊油温机		灵昊机械	2017年		2	注塑成型	正常	
53	灵昊水温机		灵昊机械	2017年		2	注塑成型	正常	
54	信益冷水机		信益机械	2011年		1	注塑成型	正常	
55	信益水温机		信益机械	2011年		1	注塑成型	正常	
56	行车	5吨				2	注塑成型	正常	
57	行车	3吨				2	注塑成型	正常	
58	流水线	20米		2018年		2	注塑成型	正常	
59	流水线	5米		2018年		10	注塑成型	正常	
60	流水线	3米		2018年		3	注塑成型	正常	
61	升降台					1	注塑成型	正常	
62	热收缩包装机	9KW				2	注塑成型	正常	
63	拌料机					7	注塑成型	正常	
64	泰龙打料计	PC400		2017年		2	注塑成型	正常	
65	信益打料机	PC200		2012年		2	注塑成型	正常	
66	电子秤					3	注塑成型	正常	

序号	设备名称	规格型号	厂家名称	采购时间	厂区编号	数量	暂放地点	状态	备注
1	车床	C-6132	浙江诸暨	老厂	1	1	割管区	正常	
2	自动割管机	/	创益精工	2012年	2	1	割管区	正常	
3	自动割管机	/	创益精工	2012年	3	1	割管区	正常	
4	自动割管机	/	创益精工	2012年	4	1	割管区	正常	
5	自动割管机	/	创益精工	2012年	5	1	割管区	正常	
6	自动割管机	/	创益精工	2012年	6	1	割管区	正常	
7	自动滚毛刺机	/	无（自己改造）	老厂	7	1	割管区	正常	
8	自动滚焊缝机	液压	宇邦	2018年8月	8	1	割管区	正常	
9	自动滚毛刺机	又名滚管机	宇邦	2017年7月	9	1	割管区	正常	
10	自动滚焊缝机	液压	宇邦	2016年	10	1	割管区	正常	
11	自动滚毛刺机	/	无（自己改造）	老厂	11	1	割管区	正常	
12	自动滚焊缝机	液压	宇邦	2016年	12	1	割管区	正常	
13	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2012年	13	1	水涨区	正常	
14	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2012年	14	1	水涨区	正常	
15	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2012年	15	1	水涨区	正常	
16	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2012年	16	1	水涨区	正常	
17	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2012年	17	1	水涨区	正常	2018年换增压缸、拉杆螺栓
18	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2013年	18	1	水涨区	正常	
19	水涨机	YSZ203-200T	广东兴迪	2010年	19	1	水涨区	正常	2018年底重新改装
20	自动割管机	/	宇邦	2017年8月	20	1	采购外借供应商	正常	
21	自动割管机	/	宇邦	2017年8月	21	1	割管区	闲置	正常
22	自动割管机	/	宇邦	2017年8月	22	1	割管区	闲置	正常
23	自动割管机	/	宇邦	2017年8月	23	1	割管区	闲置	正常
24	自动割管机	/	创益精工	2012年	24	1	割管区	闲置	正常
25	水涨机	Y63-250T	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	25	1	水涨区	正常	
26	水涨机	Y63-250T	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	26	1	水涨区	正常	
27	水涨机	Y98-200T	广东佛山永恒	2009年	27	1	水涨区	正常	已改装
28	水涨机	Y98-160T	广东佛山永恒	2010年	28	1	水涨区	正常	已改装
29	水涨机	Y98-160T	广东佛山永恒	2010年	29	1	水涨区	正常	已改装
30	水涨机	Y98-160T	广东佛山永恒	2008年	30	1	水涨区	正常	已改装
31	水涨机	Y98-200T	广东佛山永恒	2009年	31	1	水涨区	正常	已改装
32	工业冷水机	SCA-20	上海东尼制冷设备有限公司	2017年7月	32	1	水涨区	正常	
33	工业冷水机	SCA-20	上海东尼制冷设备有限公司	2017年9月	33	1	水涨区	正常	
34	清洗机	/	无锡市锡波超声电设备有限公司	老厂	34	1	水涨区	正常	
35	清洗机	/	无锡市锡波超声电设备有限公司	老厂	35	1	水涨区	正常	
36	分杯机	割头机改造	无（自己改造）	/	36	1	机一一线	正常	

37	缩口机	单工位	宏远数控	/	37	1	机一一线	正常	
38	缩口机	单工位	宏远数控	/	38	1	机一一线	正常	
39	缩口机	单工位	宏远数控	/	39	1	机一一线	正常	
40	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	40	1	机一一线	正常	主轴抖动
41	拉伸机	35T	佛山市永恒源机械有限公司南海分公司	/	41	1	机一一线	正常	老式主缸慢
42	螺纹机	立式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年10月	42	1	机一一线	正常	
43	缩口机	单工位	宏远数控	/	43	1	机一一线	正常	
44	砂带机	/	永康市广源机械设备厂	2015年9月	44	1	机一一线	正常	
45	除尘器	/	永康市广源机械设备厂	2016年1月	45	1	机一一线	正常	
46	砂带机	/	永康市广源机械设备厂	2016年1月	46	1	机一一线	正常	
47	螺纹机	立式双工位	宇邦	2016年6月	47	1	机一一线	正常	
48	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	48	1	机一一线	正常	
49	整形机	单工位多功能	/	老厂	49	1	机一一线	正常(闲置)	建议更换伺服电机
50	立式防水颈机	立式数控(伺服)	创益精工	2017年5月	50	1	机一一线	正常	
51	缩口机	单工位	宏远数控	/	51	1	机一一线	正常	
52	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	52	1	机一一线	正常	
53	缩口机	单工位	宏远数控	/	53	1	机一一线	正常	
54	割头机	立式割口机	/	老厂	54	1	机一一线	正常	
55	割头机	立式割口机	/	老厂	55	1	机一一线	正常	
56	拉伸机	35T	佛山市永恒源机械有限公司南海分公司	2016年	56	1	机一一线	正常	
57	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	57	1	机一一线	正常	
58	缩口机	单工位	宏远数控	/	58	1	机一一线	正常	
59	螺纹机	卧式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年8月	59	1	机一一线	正常	
60	立式防水颈机	立式液压	宇邦	2014年	60	1	机一三线	正常	
61	单工位液压整底机	单工位液压	无(自己改造)	老厂	61	1	机一三线	正常	
62	整形机	单工位多功能	定捷		62	1	机一三线	正常	
63	缩口机	单工位	宏远数控	/	63	1	机一三线	正常	
64	缩口机	单工位	宏远数控	/	64	1	机一三线	正常	
65	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	65	1	机一三线	正常	
66	缩口机	单工位	宏远数控	/	66	1	机一三线	正常	工轴报警
67	拉伸机	65T	康思达	2002年	67	1	机一三线	正常	
68	整形机	单工位多功能	/	老厂	68	1	机一三线	正常	
69	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	69	1	机一三线	正常	
70	立式防水颈机	立式数控(伺服)	创益精工	2017年5月	70	1	机一三线	正常	
71	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	71	1	机一三线	正常	
72	分杯机	双工位卧式	/	老厂	72	1	机一三线	正常	
73	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	73	1	机一三线	正常	

74	割头机	立式割口机	/	老厂	74	1	机一三线	正常	
75	割头机	立式割口机	/	老厂	75	1	机一三线	正常	
76	缩口机	单工位	宏远数控	/	76	1	机一三线	正常	
77	拉伸机	35T	佛山市永恒液压机械有限公司南海分公司	2010年	77	1	机一三线	正常	
78	拉伸机	35T	佛山市永恒液压机械有限公司南海分公司	2010年	78	1	机一三线	正常	
79	平口平底机	立式单工位			79	1	机一三线	正常	
80	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	80	1	机一四线	正常	
81	割头机	立式割口机	/	老厂	81	1	机一四线	正常	
82	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	82	1	机一四线	正常	
83	割头机	立式割口机	/	老厂	83	1	机一四线	正常	
84	拉伸机	35T	佛山市永恒液压机械有限公司南海分公司	2004年	84	1	机一四线	正常	
85	整形机	单工位多功能	/	老厂	85	1	机一四线	正常	
86	平口平底机	卧式	/	老厂	86	1	机一四线	正常	
87	整形机	压口机	/	老厂	87	1	机一四线	正常	
88	分杯机	单工位立式	/	老厂	88	1	机一四线	正常	与36号是否一样
89	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	89	1	机一四线	正常	
90	整底机	双工位	老厂		90	1	机一二线	正常	
91	拉伸机	65T	佛山市永恒液压机械有限公司南海分公司	2004年	91	1	机一二线	正常	
92	拉伸机	35T	顺意	2004年	92	1	机一二线	异常	
93	缩口机	单工位	宏远数控	/	94	1	机一二线	正常	
94	螺纹机	卧式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	2017年6月	95	1	机一二线	正常	
95	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	96	1	机一二线	正常	
96	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	97	1	机一二线	正常	
97	自动滚焊缝机	液压	宇邦	2016年	98	1	机一二线	正常	
98	缩口机	单工位	宏远数控	/	99	1	机一二线	正常	
99	拉伸机	35T	佛山市永恒液压机械有限公司南海分公司	2016年	100	1	机一二线	正常	
100	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	101	1	机一二线	正常	
101	整底机	双工位	/	老厂	102	1	机一二线	正常	
102	平口平底机	立式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	/	103	1	机一二线	正常	
103	分杯机	单工位立式	宇邦	2016年8月	104	1	机一二线	正常	
104	分杯机	割头机改造	/	老厂	105	1	机一二线	正常	
105	割头机	立式割口机	/	老厂	106	1	机一二线	正常	
106	缩口机	单工位	宏远数控	/	107	1	机一二线	正常	
107	缩口机	单工位	宏远数控	/	108	1	机一二线	正常	
108	拉伸机	35T	佛山市永恒液压机械有限公司南海分公司	2013年	109	1	机一二线	正常	
109	整形机	单工位多功能	/	老厂	110	1	机一二线	正常	建议更换伺服电机
110	螺纹机	立式双工位	宇邦	/	111	1	机一二线	正常	

111	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	112	1	机一二线	正常(闲置)	
112	整形机	单工位多功能	/	老厂	113	1	机一二线	正常	
113	整形机	单工位多功能	/	老厂	114	1	机一二线	正常(闲置)	
114	平口平底机	立式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	/	115	1	机一二线	正常(闲置)	
115	螺纹机	立式单工位	创益精工	2017年5月	116	1	机一二线	正常(闲置)	
116	平口平底机	卧式	/	老厂	119	1	机一一线	报废	
117	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	120	1	机一一线	正常(闲置)	
118	平口平底机	卧式	创益精工	老厂	121	1	机一一线	闲置	平口平底不稳定
119	螺纹机	卧式单工位	永康市康中工贸有限公司	老厂	122	1	机一一线	闲置	螺纹不稳
120	割头机	立式割口机	宇邦	预计2016年	124	1	机一一线	闲置	采购日期待检查
121	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	126	1	机二五线	正常	
122	缩口机	单工位	宏远数控	/	127	1	机二五线	正常	
123	整形机	单工位多功能	永康市定捷自动化设备有限公司	/	128	1	机二五线	正常	
124	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	129	1	机二五线	正常	
125	卷边机	/	永康市定捷自动化设备有限公司	2016年3月	130	1	机二五线	正常	
126	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	131	1	机二五线	正常	
127	立式防水颈机	立式数控(伺服)	创益精工	2017年5月	132	1	机二五线	正常	
128	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	133	1	机二五线	正常	
129	缩口机	单工位	宏远数控	/	134	1	机二五线	正常	
130	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	135	1	机二五线	正常	
131	自动滚焊缝机	液压	宇邦	2017年7月	136	1	机二五线	正常	
132	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	137	1	机二五线	正常	采购日期待检查
133	整口整底机	液压	/	老厂	138	1	机二五线	正常	
134	缩口机	单工位	宏远数控	/	139	1	机二五线	正常	
135	平口平底机	卧式	/	老厂	140	1	机二五线	正常	
136	整形机	立式双工位	创益精工	2017年5月	141	1	机二六线	正常	
137	分杯机	割头机改造	/	老厂	142	1	机二六线	正常	
138	割头机	立式割口机	/	老厂	143	1	机二六线	正常	导轨间隙太大
139	割头机	立式割口机	/	老厂	144	1	机二六线	正常	导轨间隙太大
140	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	145	1	机二六线	正常	
141	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	146	1	机二六线	正常	
142	缩口机	单工位	宏远数控	/	147	1	机二六线	正常	
143	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	148	1	机二六线	正常	
144	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	149	1	机二六线	正常	
145	整形机	立式双工位	创益精工	2017年5月	150	1	机二六线	正常	
146	缩口机	单工位	宏远数控	/	151	1	机二六线	正常	
147	螺纹机	立式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	152	1	机二六线	正常	

148	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	153	1	机二六线	正常	
149	平口平底机	卧式	/	老厂	154	1	机二六线	正常	
150	整形机	单工位多功能	/	老厂	155	1	机二六线	正常	
151	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	156	1	机二七线	正常	
152	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	157	1	机二七线	正常	
153	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	158	1	机二七线	正常	
154	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	159	1	机二七线	正常	
155	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	160	1	机二七线	正常	
156	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	161	1	机二七线	正常	
157	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	162	1	机二七线	正常	
158	单工位压机	单工位	创益精工	老厂	163	1	机二七线	正常	
159	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	164	1	机二七线	正常	
160	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	165	1	机二七线	正常	
161	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	166	1	机二七线	正常	
162	割头机	立式割口机	创益精工	2017年5月	167	1	机二七线	正常	
163	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	168	1	机二七线	正常	
164	缩口机	双工位	永康市康中工贸有限公司	2017年5月	169	1	机二七线	正常	
165	平口平底机	立式双工位	创益精工	2017年	170	1	机二七线	正常	
166	立式防水颈机	立式数控（伺服）	创益精工	2017年5月	171	1	机二七线	正常	
167	螺纹机	立式单工位	创益精工	2017年5月	172	1	机二七线	正常	
168	整形机	立式双工位	创益精工	2017年5月	173	1	机二七线	正常	
169	分杯机	单工位立式	创益精工	2017年5月	174	1	机二八线	正常	
170	缩口机	单工位	久兴	老厂	175	1	机二八线	正常	
171	缩口机	单工位	久兴	老厂	176	1	机二八线	正常	
172	拉伸机	45A	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2017年5月	177	1	机二八线	正常	
173	整形机	立式双工位	创益精工	2017年5月	178	1	机二八线	正常	
174	螺纹机	立式单工位	创益精工	2017年5月	179	1	机二八线	正常	
175	整形机	立式双工位	/	老厂	180	1	机二八线	正常	
176	分杯机	割头机改造	/	老厂	181	1	机二八线	正常	
177	分杯机	卧式	宇邦	2012年	182	1	机二八线	维修	
178	割头机	立式割口机	/	老厂	183	1	机二八线	正常	
179	割头机	立式割口机	/	老厂	184	1	机二八线	正常	
180	平口平底机	立式双工位	/	老厂	185	1	机二八线	正常	
181	拉伸机	35T	顺意	2010年	186	1	机二八线	正常	改造过
182	拉伸机	35T	顺意	2010年	187	1	机二八线	正常	下缸未能正常上下
183	割头机	立式割口机	/	老厂	188	1	机二八线	正常	
184	螺纹机	立式双工位	创益精工	2017年5月	189	1	机二八线	正常	

185	冲床	10T	远东锻压	2005年	190	1	机三	正常	
186	冲床	16T	古鹿锻压	2006年	191	1	机三	正常	
187	冲床	16T	江苏杨力	2010年	192	1	机三	正常	
188	冲床	/	江苏杨力	老厂	193	1	机三	正常	
189	冲床	63T	江苏杨力	2010年	194	1	机三	正常	
190	冲床	35T	江苏杨力	2010年	195	1	机三	正常	
191	冲床	40T	江苏杨力	2005年	196	1	机三	正常	
192	冲床	63T	浙江锻压	2004年	197	1	机三	正常	
193	钻孔机	/	/	2002年	198	1	机三	正常	
194	清洗机	XSD-8D	无锡市锡波超声电器设备有限公司	2017年1月	199	1	机三	正常	
195	缩口机	数控整肩机	宏远数控	/	200	1	机三	正常	
196	缩口机	数控滚筋机	宏远数控	/	201	1	机三	正常	
197	平口平底机	立式单工位	宇邦	2016年	202	1	机三	正常	
198	平口平底机	立式单工位	宇邦	2016年	203	1	机三	正常	
199	螺纹机	卧式单工位	永康市亿得隆工贸有限公司	2015年	204	1	机三	正常	
200	平口平底机	立式单工位	宇邦	2016年	205	1	机三	正常	
201	平口平底机	立式单工位	宇邦	2016年	206	1	机三	正常	
202	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2017年	207	1	机三	正常	
203	整形机	压口机（单缸）	永康市亿得隆工贸有限公司	2017年	208	1	机三	正常	
204	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	209	1	机三	正常	
205	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	210	1	机三	正常	
206	平口平底机	立式单工位	宇邦	2016年	213	1	机三	正常	（211-212没有）
207	整形机	压口机（单缸）	永康市亿得隆工贸有限公司	2017年	214	1	机三	正常	
208	螺纹机	立式单工位	创益精工	2017年5月	215	1	机三	正常	
209	缩口机	单工位	宏远数控	/	216	1	机三	正常	
210					217	1	机三	正常	
211	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	218	1	机三	正常	
212	缩口机	单工位	宏远数控	/	219	1	机三	正常	
213	水涨机	YSZ203-200T	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2012年	220	1	机三	正常	2018/11重新改装
214	水涨机	YSZ203-200T	河南兴迪锻压设备制造有限公司	2012年	221	1	机三	正常	2018/11重新改装
215	拉伸机	100T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	222	1	机三	正常	
216	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	223	1	机三	正常	
217	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	224	1	机三	正常	
218	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	225	1	机三	正常	
219	拉伸机	65T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	226	1	机三	正常	
220	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	227	1	机三	正常	
221	拉伸机	45A	佛山市南海兴迪机械制造有限公司	2017年12月	228	1	机三	正常	

222	拉伸机	65T	河南兴通版压设备制造有限公司	2017年12月	229	1	机三	正常	
223	拉伸机	100T	佛山市南海兴通机械制造有限公司	2017年12月	230	1	机三	正常	
224	冲床	40T	江苏杨力	2009年	231	1	机三	正常	
225	拉伸机	160T	佛山市南海兴通机械制造有限公司	2017年12月	232	1	机三	正常	
226	拉伸机	75T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2016年	233	1	机三	正常	
227	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2010年	234	1	机三	正常	
228	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2010年	235	1	机三	正常	
229	拉伸机	/	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	/	236	1	机三	正常	
230	拉伸机	35T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2010年	237	1	机三	正常	
230	拉伸机	75T	佛山市永恒源压机械有限公司南海分公司	2010年	238	1	机三	正常	
231	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	239	1	机三	正常	
232	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	240	1	机三	正常	
233	割头机	立式割口机	永康市亿得隆工贸有限公司	2016年	241	1	机三	正常	
234	试水机	单工位立式	无（自己改造）	/	242	1	老综合车间	正常	
235	烘干机	单工位立式	/	/	243	1	机三	正常	
236	双工位圆周焊机	双工位立式	宇邦	2018. 1. 13	244	1	机一焊接	正常	2019. 9. 18由厂家改为意口焊机
237	对焊机	单工位立式	创益精工		245	1	机一焊接	正常	
238	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2016. 5. 26	246	1	机一焊接	正常	
239	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	创益精工	/	247	1	机一焊接	待处理	
240	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2016. 10. 5	248	1	机一焊接	正常	大口径
241	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	定捷	2016. 3. 15	249	1	机二焊接	正常	
242	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	定捷	2016. 3. 15	250	1	机二焊接	正常	
243	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	/	/	251	1	老综合车间	正常（闲置）	
244	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2016. 10. 5	252	1	机一焊接	正常	大口径
245	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	宇邦	2016. 8. 25	253	1	机一焊接	正常	小口径
246	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	宇邦	2016. 8. 25	254	1	机二焊接	正常	小口径
247	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	宇邦	/	255	1	机二焊接	正常	
248	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	宇邦	2017. 4. 13	256	1	机二焊接	正常	大口径
249	弧口自动焊	单工位立式（自动整底）	宇邦	2016. 8. 25	257	1	机二焊接	正常	小口径
250	直口焊机	双工位立式	宇邦	2016. 10. 5	258	1	机一焊接	正常	
256	手工焊机	单工位立式	老厂	/	259	1		正常	
257	数控反边机	单工位立式	宇邦	2017. 9. 15	260	1	机二焊接	正常	
258	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2017. 9. 28	261	1	机一焊接	正常	大口径
259	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2017. 12. 8	262	1	机二焊接	正常	大口径
260	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦		263	1		正常	
261	弧口自动焊	单工位立式	宇邦	2016. 5. 26	264	1	机一焊接	正常	
262	直口焊机	双工位立式	宇邦	2016. 5. 26	265	1	机二焊接	正常	

263	直口焊机	双工位立式	宇邦	/（老）	266	1	机一焊接	正常	
264	弧口自动焊	单工位立式（自动整口）	老厂	/	267	1	老综合车间	正常（闲置）	
265	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦		268	1	机一焊接	正常	
266	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2017. 9. 28	269	1	机一焊接	正常	大口径
267	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2016. 8. 25	270	1	机一焊接	正常	小口径
268	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	/	271	1	机一焊接	正常	
269	直口焊机	双工位立式	宇邦	/	272	1	机一焊接	正常	
270	手工焊焊机	单工位立式	老厂		273	1	机一焊接	正常	
271	手工焊焊机	单工位立式	老厂		274	1	机二焊接	正常	
272	手工焊焊机	单工位立式	老厂		275	1		正常	
273	直口焊机	双工位立式	宇邦	2016. 10. 5	276	1	机二焊接	正常	
274	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦		277	1		正常	
275	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦		278	1		待处理	
276	弧口自动焊	单工位立式（自动焊底）	宇邦	2016. 5. 26	279	1	机二焊接	正常	
277	直口焊机	双工位立式	宇邦	/	280	1	机三焊接	正常	
278	手工焊机	单工位立式	老厂		281	1	机一焊接	正常	
279	手工焊机	单工位立式	老厂		282	1	机一焊接	正常	
280	手工焊机	单工位立式	老厂		283	1		正常	
281	手工焊机	单工位立式	老厂		284	1		正常	
282	压口机	单工位立式	无（自己改造）		285	1		正常	
283	滚筋机	单工位立式	无（自己改造）	/	286	1	老综合车间	正常（闲置）	
284	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	287	1	/	正常	
285	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	288	1	/	正常	
286	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	289	1	/	正常	
287	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	290	1	/	正常	
288	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	291	1	/	正常	
289	吸气剂点焊机	单工位立式	宝兴机械	/	292	1	/	正常	293-295编号
290	无尾真空机	无尾	金华科技	2010	296	1	老综合车间	不正常	
291	无尾真空机	无尾	金华科技	2010	297	1	老综合车间	正常	
292	无尾真空机	无尾	浙江新佳力	2018. 3. 5	298	1	老综合车间	正常	
293	无尾真空机	无尾	浙江新佳力	2018. 3. 5	299	1	老综合车间	正常	
294	无尾真空机	无尾	浙江求是	2010. 3	300	1	老综合车间	不正常	301-303编号
283	整形机	立式双工位（伺服）	宇邦	2018年11月	301	1	机一	正常	
284	整形机	立式双工位（伺服）	宇邦	2018年11月	302	1	机一	正常	
285	整形机	立式双工位（伺服）	宇邦	2018年11月	303	1	机二八线	正常	
286	无尾高温真空机	无尾高温	苏州楚翰	2017. 8. 11	304	1	老综合车间	正常	
287	测温机	/	创发真空	2013	305	1	老综合车间	正常	

288	测温机	/	创发真空	2013	306	1	老综合车间	正常	
289	测温机	/	创发真空	2013	307	1	老综合车间	正常	
290	测温机	/	创发真空	2013	308	1	老综合车间	正常	
291	电动叉车	/	昊阳	/	309	1	老综合车间	正常	
292	脚踩叉车	/	昊阳	/	310	1	老综合车间	正常	
293	电动叉车	/	昊阳	/	311	1	老综合车间	正常	
294	激光切割机	单工位	定捷	2019.7.17	401	1	自动化区	正常	
283	分杯机	数控立式	宇邦	2019.1.17	402	1	自动化区	正常	
284	缩口机	双工位数控	宇邦	2019.1.17	403	1	自动化区	正常	
285	割头机	数控立式	宇邦	2019.1.17	404	1	自动化区	正常	
286	平口平底机	双工位数控	宇邦	2019.1.17	405	1	自动化区	正常	退回厂家
287	整形机	数控	宇邦	2019.1.17	406	1	自动化区	正常	
288	激光焊接机	LT-S1000	深圳博特	2018.7	407	1	机一焊接	正常	
289	激光焊接机	BT-1000W	深圳博特	2019.5.20	408	1	机一焊接	正常	
290	激光焊接机	BT-1000W	深圳博特	2019.5.20	409	1	机二焊接	正常	
291	激光焊接机	LT-S1000	深圳博特	2017.7	410	1	机二焊接	正常	
292	激光焊接机	BT-1000W	深圳博特	2019.5.20	411	1	机一焊接	正常	
293	深吼压力机	浙锻GC1S-60D	永康人诚机械	2019.9.18	412	1	机三	正常	
294	送料机	安川伺服	永康钧凯机械	2019.9.18	413	1	机三	正常	
283	底片机	双工位立式	创益精工	2019.7.31	414	1	机三	正常	
284	液压套模整形机	液压	定捷	2019.8.8	415	1	机三	正常	
285	放卷机	/	永康钧凯机械	2019.9.18	416	1	机三	正常	
286	机器人	川崎非防爆机器人	顺赛	2018.11.23	417	1	自动化区	正常	
287	机器人	川崎非防爆机器人	顺赛	2018.11.23	418	1	自动化区	正常	
288	机器人	川崎非防爆机器人	顺赛	2018.11.23	419	1	自动化区	正常	
289	机器人	川崎非防爆机器人	顺赛	2018.11.23	420	1	自动化区	正常	
290	机器人	川崎非防爆机器人	顺赛	2018.11.23	421	1	自动化区	正常	
291	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	422	1	自动化区	正常	
292	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	423	1	自动化区	正常	
293	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	424	1	自动化区	正常	
294	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	425	1	自动化区	正常	
283	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	426	1	自动化区	正常	
284	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	427	1	自动化区	正常	
285	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	428	1	自动化区	正常	
286	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	429	1	自动化区	正常	
287	机器人	川崎非防爆机器人	工博士	2019.6.10	430	1	自动化区	正常	
288	自动配口焊机	双工位立式	胡福松	2017.11.15	431	1	老综合车间	待维修	

289	自动配口焊机	双工位立式	胡福松	2017. 11. 15	432	1	老综合车间	待维修	
290	自动配口焊机	双工位立式	胡福松	2017. 11. 15	433	1	老综合车间	待维修	
291	卷边机	4轴数控	狼牌自动化设备	2016. 11. 26	434	1	老综合车间	待维修	
292	磨口机	数控	狼牌自动化设备	2016. 11. 26	435	1	老综合车间	待维修	

