

## 设备明细清单

(按照生产车间顺序列明设备。设备进行唯一编码，不同生产车间设备编码不能相同)

| 生产车间<br>编号 | 序号 | 设备唯一编码 | 设备名称(发票中的名称)        | 设备对应的产品规范中的名称 | 品牌规格型号                         | 购置时间(发票开具时间) | 汇率                      | 发票金额<br>(本设备对应全额发票金额, 单位: 万元) | 净值<br>(以人民币计算, 单位: 万元) | 设备占用面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 设备所在全部<br>生产线<br>(根据生产线构成表填写) |
|------------|----|--------|---------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            |    |        |                     |               |                                |              | (按照评审标准要求填写, 人民币购买无需填写) |                               |                        |                             |                               |
| 生产车间 1     | 1  | 1-01   | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机           | 迎阳<br>YYKB- II<br>-<br>110-01  | 2020. 5. 29  | /                       | 1-01 至 1-32<br>536.00         | 1-01 至 1-32<br>268.00  | 11.55                       | 生产线 1                         |
| 生产车间 1     | 2  | 1-02   | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机           | 迎阳<br>YYKB- II<br>-<br>110-02  | 2020. 5. 29  | /                       | 1-01 至 1-32<br>536.00         | 1-01 至 1-32<br>268.00  | 21.44                       | 生产线 1                         |
| 生产车间 1     | 3  | 1-03   | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机           | 迎阳<br>YYKB- II<br>-<br>110-03  | 2020. 5. 29  | /                       | 1-01 至 1-32<br>536.00         | 1-01 至 1-32<br>268.00  | 14.13                       | 生产线 1                         |
| 生产车间 1     | 4  | 1-04   | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机           | 迎阳<br>YYKB- II<br>-<br>110-04  | 2020. 5. 29  | /                       | 1-01 至 1-32<br>536.00         | 1-01 至 1-32<br>268.00  | 22.03                       | 生产线 1                         |
| 生产车间 1     | 5  | 1-05   | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机           | 迎阳<br>YYKB- II<br>-<br>110-Z01 | 2020. 5. 29  | /                       | 1-01 至 1-32<br>536.00         | 1-01 至 1-32<br>268.00  | 17.71                       | 生产线 1                         |

|        |    |      |                     |     |                                |             |   |                       |                       |       |       |
|--------|----|------|---------------------|-----|--------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 生产车间 1 | 6  | 1-06 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYKB- II<br>-<br>110-Z02 | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 14.13 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 7  | 1-07 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYKB- II<br>-<br>110-Z03 | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 14.13 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 8  | 1-08 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYKB- II<br>-<br>110-Z04 | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 14.13 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 9  | 1-09 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYHM- II<br>-<br>170     | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 6.03  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 10 | 1-10 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYDC- II<br>-<br>200     | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 7.03  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 11 | 1-11 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYHN- II -<br>200        | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 12.03 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 12 | 1-12 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYJY-360<br>-01          | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 15.61 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 13 | 1-13 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYJY-360<br>-02          | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 27.88 | 生产线 1 |

|        |    |      |                     |     |                               |             |   |                       |                       |       |       |
|--------|----|------|---------------------|-----|-------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 生产车间 1 | 14 | 1-14 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYJY-360<br>-03         | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 25.23 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 15 | 1-15 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYKS- II<br>-<br>100-01 | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 9.02  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 16 | 1-16 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYKS- II<br>-<br>100-02 | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 10.07 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 17 | 1-17 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYKS- II<br>-<br>100-03 | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 9.60  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 18 | 1-18 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYGM- II<br>-<br>160-01 | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 26.30 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 19 | 1-19 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYGM- II<br>-<br>160-02 | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 36.83 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 20 | 1-20 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 混棉机 | 迎阳<br>YYGM- II<br>-<br>160-03 | 2020. 5. 20 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 29.75 | 生产线 1 |

|        |    |      |                     |     |                               |             |   |                       |                       |        |       |
|--------|----|------|---------------------|-----|-------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|-------|
| 生产车间 1 | 21 | 1-21 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 梳理机 | 迎阳<br>YYSL- I<br>-<br>185-01  | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 38.85  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 22 | 1-22 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 梳理机 | 迎阳<br>YYSL- II<br>-<br>185-01 | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 40.00  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 23 | 1-23 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 梳理机 | 迎阳<br>YYSL- II<br>-<br>185-02 | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 44.35  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 24 | 1-24 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 梳理机 | 迎阳<br>YYPW-<br>380-01         | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 20.34  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 25 | 1-25 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 梳理机 | 迎阳<br>YYPW-<br>380-02         | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 37.29  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 26 | 1-26 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 梳理机 | 迎阳<br>YYPW-<br>380-03         | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 35.94  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 27 | 1-27 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 梳理机 | 迎阳<br>YYWG-380                | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 136.95 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 28 | 1-28 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 热熔机 | 迎阳<br>YYHG-380                | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 29.37  | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 29 | 1-29 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 热熔机 | 迎阳<br>YYTG-360                | 2020. 5. 29 | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 11.22  | 生产线 1 |

|        |    |      |                     |     |                     |              |   |                       |                       |       |       |
|--------|----|------|---------------------|-----|---------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 生产车间 1 | 30 | 1-30 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 热熔机 | 迎阳<br>YYLQ-380      | 2020. 5. 29  | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 30.21 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 31 | 1-31 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 热熔机 | 迎阳<br>YYXT-320      | 2020. 5. 29  | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 42.77 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 32 | 1-32 | *纺织专用设备*<br>保暖絮片生产线 | 热熔机 | 迎阳<br>YYBJ-360      | 2020. 5. 29  | / | 1-01 至 1-32<br>536.00 | 1-01 至 1-32<br>268.00 | 16.25 | 生产线 1 |
| 生产车间 1 | 33 | 1-33 | *金属制品*保暖<br>絮片改造装置  | 混棉机 | 维跃<br>WY-320-0<br>1 | 2022. 12. 30 | / | 1-33 至 1-35<br>113.00 | 1-33 至 1-35<br>90.40  | 33.79 | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 34 | 1-34 | *金属制品*保暖<br>絮片改造装置  | 混棉机 | 维跃<br>WY-320-0<br>2 | 2022. 12. 30 | / | 1-33 至 1-35<br>113.00 | 1-33 至 1-35<br>90.40  | 16.44 | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 35 | 1-35 | *金属制品*保暖<br>絮片改造装置  | 混棉机 | 维跃<br>WY-320-0<br>3 | 2022. 12. 30 | / | 1-33 至 1-35<br>113.00 | 1-33 至 1-35<br>90.40  | 7.33  | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 36 | 1-36 | *金属制品*保暖<br>絮片改造装置  | 混棉机 | 维跃<br>WY-320-0<br>4 | 2023. 1. 31  | / | 1-36 至 1-45<br>341.26 | 1-36 至 1-45<br>273.01 | 7.33  | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 37 | 1-37 | *金属制品*保暖<br>絮片改造装置  | 混棉机 | 维跃<br>WY-320-0<br>5 | 2023. 1. 31  | / | 1-36 至 1-45<br>341.26 | 1-36 至 1-45<br>273.01 | 7.33  | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 38 | 1-38 | *金属制品*保暖<br>絮片改造装置  | 梳理机 | 维跃<br>WY-320-0<br>6 | 2023. 1. 31  | / | 1-36 至 1-45<br>341.26 | 1-36 至 1-45<br>273.01 | 16.67 | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 39 | 1-39 | *金属制品*保暖<br>絮片改造装置  | 梳理机 | 维跃<br>WY-320-0<br>7 | 2023. 1. 31  | / | 1-36 至 1-45<br>341.26 | 1-36 至 1-45<br>273.01 | 15.10 | 生产线 2 |

|        |    |      |                |     |                |             |   |                       |                       |       |       |
|--------|----|------|----------------|-----|----------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 生产车间 1 | 40 | 1-40 | *金属制品*保暖絮片改造装置 | 梳理机 | 维跃 WY-320-08   | 2023. 1. 31 | / | 1-36 至 1-45<br>341.26 | 1-36 至 1-45<br>273.01 | 65.38 | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 41 | 1-41 | *金属制品*保暖絮片改造装置 | 热熔机 | 维跃 WY-320-09   | 2023. 1. 31 | / | 1-36 至 1-45<br>341.26 | 1-36 至 1-45<br>273.01 | 7.82  | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 42 | 1-42 | *金属制品*保暖絮片改造装置 | 热熔机 | 维跃 WY-320-10   | 2023. 1. 31 | / | 1-36 至 1-45<br>341.26 | 1-36 至 1-45<br>273.01 | 8.95  | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 43 | 1-43 | *金属制品*保暖絮片改造装置 | 热熔机 | 维跃 WY-320-11   | 2023. 1. 31 | / | 1-36 至 1-45<br>341.26 | 1-36 至 1-45<br>273.01 | 8.95  | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 44 | 1-44 | *金属制品*保暖絮片改造装置 | 热熔机 | 维跃 WY-320-12   | 2023. 1. 31 | / | 1-36 至 1-45<br>341.26 | 1-36 至 1-45<br>273.01 | 9.25  | 生产线 2 |
| 生产车间 1 | 45 | 1-45 | *金属制品*保暖絮片改造装置 | 热熔机 | 维跃 WY-320-13   | 2023. 1. 31 | / | 1-36 至 1-45<br>341.26 | 1-36 至 1-45<br>273.01 | 14.40 | 生产线 2 |
| 生产车间 2 | 1  | 2-01 | *服装加工机械*工业缝纫机  | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19.2   | 2-01 至 2-40<br>13.44  | 1.8   | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 2  | 2-02 | *服装加工机械*工业缝纫机  | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19.2   | 2-01 至 2-40<br>13.44  | 1.8   | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 3  | 2-03 | *服装加工机械*工业缝纫机  | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19.2   | 2-01 至 2-40<br>13.44  | 1.8   | 生产线 3 |

|        |    |      |                   |     |                |             |   |                      |                       |      |       |
|--------|----|------|-------------------|-----|----------------|-------------|---|----------------------|-----------------------|------|-------|
| 生产车间 2 | 4  | 2-04 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 5  | 2-05 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 6  | 2-06 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 7  | 2-07 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 8  | 2-08 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 9  | 2-09 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 10 | 2-10 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 11 | 2-11 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 12 | 2-12 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |

|        |    |      |                   |     |                |             |   |                      |                       |      |       |
|--------|----|------|-------------------|-----|----------------|-------------|---|----------------------|-----------------------|------|-------|
| 生产车间 2 | 13 | 2-13 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 14 | 2-14 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 15 | 2-15 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 16 | 2-16 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 17 | 2-17 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 18 | 2-18 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 19 | 2-19 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 20 | 2-20 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 21 | 2-21 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |

|        |    |      |                   |     |                |             |   |                      |                       |      |       |
|--------|----|------|-------------------|-----|----------------|-------------|---|----------------------|-----------------------|------|-------|
| 生产车间 2 | 22 | 2-22 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 23 | 2-23 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 24 | 2-24 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 25 | 2-25 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 26 | 2-26 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 27 | 2-27 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 28 | 2-28 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 29 | 2-29 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 30 | 2-30 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |

|        |    |      |                   |     |                |             |   |                      |                       |      |       |
|--------|----|------|-------------------|-----|----------------|-------------|---|----------------------|-----------------------|------|-------|
| 生产车间 2 | 31 | 2-31 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 32 | 2-32 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 33 | 2-33 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 34 | 2-34 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 35 | 2-35 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 36 | 2-36 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 37 | 2-37 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 38 | 2-38 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 39 | 2-39 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603 | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |

|        |    |      |                   |     |                 |             |   |                      |                       |      |       |
|--------|----|------|-------------------|-----|-----------------|-------------|---|----------------------|-----------------------|------|-------|
| 生产车间 2 | 40 | 2-40 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7250A-603  | 2022. 3. 18 | / | 2-01 至 2-40<br>19. 2 | 2-01 至 2-40<br>13. 44 | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 41 | 2-41 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7300A-303P | 2020. 3. 11 | / | 2-41 至 2-46<br>6. 54 | 2-41 至 2-46<br>3. 27  | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 42 | 2-42 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7300A-303P | 2020. 3. 11 | / | 2-41 至 2-46<br>6. 54 | 2-41 至 2-46<br>3. 27  | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 43 | 2-43 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7300A-303P | 2020. 3. 11 | / | 2-41 至 2-46<br>6. 54 | 2-41 至 2-46<br>3. 27  | 1. 8 | 生产线 3 |
| 生产车间 2 | 44 | 2-44 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7300A-303P | 2020. 3. 11 | / | 2-41 至 2-46<br>6. 54 | 2-41 至 2-46<br>3. 27  | 1. 8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 45 | 2-45 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7300A-303P | 2020. 3. 11 | / | 2-41 至 2-46<br>6. 54 | 2-41 至 2-46<br>3. 27  | 1. 8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 46 | 2-46 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 S-7300A-303P | 2020. 3. 11 | / | 2-41 至 2-46<br>6. 54 | 2-41 至 2-46<br>3. 27  | 1. 8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 47 | 2-47 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 HE-800C      | 2022. 3. 18 | / | 2. 85                | 2. 00                 | 1. 8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 48 | 2-48 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 KA30CD-AZ-WZ | 2022. 5. 5  | / | 2-48 至 2-51<br>0. 70 | 2-48 至 2-51<br>0. 49  | 1. 8 | 生产线 4 |

|        |    |      |                   |     |                                 |             |   |                     |                     |     |       |
|--------|----|------|-------------------|-----|---------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|-----|-------|
| 生产车间 2 | 49 | 2-49 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟<br>KA30CD-A<br>Z-WZ          | 2022. 3. 18 | / | 2-48 至 2-51<br>0.70 | 2-48 至 2-51<br>0.49 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 50 | 2-50 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟<br>KA30CD-A<br>Z-WZ          | 2022. 3. 18 | / | 2-48 至 2-51<br>0.70 | 2-48 至 2-51<br>0.49 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 51 | 2-51 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟<br>KA30CD-A<br>Z-WZ          | 2022. 3. 18 | / | 2-48 至 2-51<br>0.70 | 2-48 至 2-51<br>0.49 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 52 | 2-52 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 中森<br>CM-3800-<br>PLB-SD        | 2022. 3. 18 | / | 2-52 至 2-53<br>0.82 | 2-52 至 2-53<br>0.57 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 53 | 2-53 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 中森<br>CM-3880-<br>PLB-SD        | 2022. 3. 18 | / | 2-52 至 2-53<br>0.82 | 2-52 至 2-53<br>0.57 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 54 | 2-54 | *服装加工机械*<br>喷切一体机 | 平缝机 | 斯米特<br>ST-<br>2100TP            | 2020. 3. 16 | / | 1.48                | 0.74                | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 55 | 2-55 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 耐拓<br>NT8310A-<br>13085-D/<br>J | 2022. 3. 18 | / | 2-55 至 2-56<br>9.6  | 2-55 至 2-56<br>6.72 | 8.5 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 56 | 2-56 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 耐拓<br>NT8310A-<br>13085-D/<br>J | 2022. 3. 18 | / | 2-55 至 2-56<br>9.6  | 2-55 至 2-56<br>6.72 | 8.5 | 生产线 4 |

|        |    |      |                   |     |                               |             |   |                     |                     |     |       |
|--------|----|------|-------------------|-----|-------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|-----|-------|
| 生产车间 2 | 57 | 2-57 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 耐拓<br>NT8700A-<br>13090-D     | 2022. 3. 18 | / | 5.8                 | 4.06                | 8.5 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 58 | 2-58 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 青本<br>QB008-<br>13032P-<br>ZD | 2022. 3. 18 | / | 1.08                | 0.76                | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 59 | 2-59 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 盛田<br>TDG-B1                  | 2022. 3. 18 | / | 2-59 至 2-63<br>2.8  | 2-59 至 2-63<br>1.96 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 60 | 2-60 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 盛田<br>TDG-B1                  | 2022. 3. 18 | / | 2-59 至 2-63<br>2.8  | 2-59 至 2-63<br>1.96 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 61 | 2-61 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 盛田<br>TDG-B1                  | 2022. 3. 18 | / | 2-59 至 2-63<br>2.8  | 2-59 至 2-63<br>1.96 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 62 | 2-62 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 盛田<br>TDG-B1                  | 2022. 3. 18 | / | 2-59 至 2-63<br>2.8  | 2-59 至 2-63<br>1.96 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 63 | 2-63 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 盛田<br>TDG-B1                  | 2022. 3. 18 | / | 2-59 至 2-63<br>2.8  | 2-59 至 2-63<br>1.96 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 64 | 2-64 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 思科<br>QD-980<br>直角            | 2022. 3. 18 | / | 2-64 至 2-65<br>0.84 | 2-64 至 2-65<br>0.59 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 65 | 2-65 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 思科<br>QD-980<br>圆角            | 2022. 3. 18 | / | 2-64 至 2-65<br>0.84 | 2-64 至 2-65<br>0.59 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 66 | 2-66 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 盛田<br>TD-B1                   | 2022. 3. 18 | / | 2-66 至 2-70<br>1.4  | 2-66 至 2-70<br>0.98 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 67 | 2-67 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 盛田<br>TD-B1                   | 2022. 3. 18 | / | 2-66 至 2-70<br>1.4  | 2-66 至 2-70<br>0.98 | 1.8 | 生产线 4 |

|        |    |      |                   |     |                           |              |   |                     |                     |     |       |
|--------|----|------|-------------------|-----|---------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----|-------|
| 生产车间 2 | 68 | 2-68 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 盛田<br>TD-B1               | 2022. 3. 18  | / | 2-66 至 2-70<br>1.4  | 2-66 至 2-70<br>0.98 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 69 | 2-69 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 盛田<br>TD-B1               | 2022. 3. 18  | / | 2-66 至 2-70<br>1.4  | 2-66 至 2-70<br>0.98 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 70 | 2-70 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 盛田<br>TD-B1               | 2022. 3. 18  | / | 2-66 至 2-70<br>1.4  | 2-66 至 2-70<br>0.98 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 71 | 2-71 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟<br>BAS-<br>326H        | 2022. 3. 18  | / | 5.8                 | 4.06                | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 72 | 2-72 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟<br>BAS-<br>342H        | 2022. 3. 18  | / | 15.8                | 11.06               | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 73 | 2-73 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 兄弟 BE-<br>438HS           | 2022. 3. 18  | / | 2.45                | 1.72                | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 74 | 2-74 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 海发<br>HF-430D-<br>MO      | 2022. 11. 15 | / | 1.8                 | 1.44                | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 75 | 2-75 | *服装加工机械*<br>裁剪机   | 平缝机 | 飞马<br>JF-M952-<br>52H-2X4 | 2022. 4. 2   | / | 0.32                | 0.22                | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 76 | 2-76 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 飞马<br>JF-M952-<br>52H-2X4 | 2020. 3. 11  | / | 2-76 至 2-77<br>1.24 | 2-76 至 2-77<br>0.62 | 1.8 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 77 | 2-77 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机 | 平缝机 | 飞马<br>JF-M952-<br>52H-2X4 | 2020. 3. 11  | / | 2-76 至 2-77<br>1.24 | 2-76 至 2-77<br>0.62 | 1.8 | 生产线 4 |

|        |    |      |                           |     |  |              |   |                    |                     |        |       |
|--------|----|------|---------------------------|-----|--|--------------|---|--------------------|---------------------|--------|-------|
| 生产车间 2 | 78 | 2-78 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机         | 平缝机 | 重机<br>LBH-1790<br>S                                  | 2022. 11. 15 | / | 2.48               | 1.98                | 12.18  | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 79 | 2-79 | *纺织专用设备*<br>电脑绗缝机         | 平缝机 | 正步机器<br>CGS  | 2021. 5. 27  | / | 13.6               | 8.16                | 2.80   | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 80 | 2-80 | *服装加工机械*<br>高速喷墨绘图仪       | 平缝机 | 富怡<br>RPSP-NY-<br>ID-1-180<br>0-<br>I-WC2-<br>FF-220 | 2020. 3. 12  | / | 1.92               | 0.96                | 12.18  | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 81 | 2-81 | *纺织专用设备*<br>电脑有梭多针绗<br>缝机 | 平缝机 | 钰腾机器<br>YGB64-3-<br>4.5S                             | 2021. 10. 25 | / | 2-81 至 2-82<br>6.9 | 2-81 至 2-82<br>4.83 | 12.18  | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 82 | 2-82 | *纺织专用设备*<br>电脑有梭多针绗<br>缝机 | 平缝机 | 钰腾机器<br>YGB64-3-<br>4.5S                             | 2021. 10. 25 | / | 2-81 至 2-82<br>6.9 | 2-81 至 2-82<br>4.83 | 12.18  | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 83 | 2-83 | *纺织专用设备*<br>验布打卷机         | 平缝机 | 立刚机械<br>3200 型                                       | 2021. 2. 5   | / | 2.94               | 1.76                | 21.00  | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 84 | 2-84 | *服装加工机械*<br>智能吊挂系统        | 平缝机 | 郝岱斯系<br>统  | 2020. 12. 31 | / | 2-84 至 2-85<br>82  | 49.2                | 234.07 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 85 | 2-85 | *服装加工机械*<br>智能吊挂系统        | 平缝机 | 郝岱斯系<br>统  | 2020. 12. 31 | / | 2-84 至 2-85<br>82  | 49.2                | 417.07 | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 86 | 2-86 | *服装加工机械*<br>工业缝纫机         | 平缝机 | 羽岛<br>KP-900LC<br>S                                  | 2022. 3. 18  | / | 7.5                | 5.25                | 15.30  | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 87 | 2-87 | *服装加工机械*<br>断布机           | 平缝机 | /  | 2022. 3. 23  | / | 0.1                | 0.07                | 15.30  | 生产线 4 |

|        |    |      |                  |            |   |             |   |         |        |         |       |
|--------|----|------|------------------|------------|---|-------------|---|---------|--------|---------|-------|
| 生产车间 2 | 88 | 2-88 | *包装设备*激光<br>喷码机  | 热封口机       | / | 2020. 4. 13 | / | 8       | 4      | 3.82    | 生产线 4 |
| 生产车间 2 | 89 | 2-89 | 其他机械设备*<br>立式打包机 | 包装挤压<br>设备 | / | 2020. 4. 5  | / | 8.2     | 4.1    | 2.00    | 生产线 4 |
| 合计     |    |      |                  |            |   |             |   | 1204.42 | 766.42 | 1965.69 | /     |