

源莱美服饰工厂设备清单

序号	名称	数量(台)	备注
1	平车	70	
2	锁边车	36	
3	坎车	10	
4	橡胶车	1	
5	电脑钮门车	1	
6	电脑钉扣车	1	
7	电脑打枣车	1	
8	红外线唛钮车	2	
9	无缝压胶机	1	
10	平面压机	4	
11	双针车	2	
12	锁边上领车	2	
13	电剪	3	
14	切布机	2	
15	吸线机	1	
16	烫台	10	
17	验布机	1	
18	验针机	1	
合计		149	

