

盐城牛牛户外用品有限公司

QC检验报告书

初期 ☐ 中期 ☐ 后期 ☒

日期: 2023. 4. 24

订单号	款号 TADDAAL91529		产品名称 长款羽绒服	生产工厂	艾美嘉
订单数量	件	色/号型数	色/码	班组人数	条线; 人/线
开裁量	件	黑色	L-3XL	日台产量	件
		尺寸: OK			
【附属资料确认】		备注:		备注:	
印花	正 ☐ 误 ☐	绣花	正 ☐ 误 ☐	缝纫用线	正 ☐ 误 ☐
魔术贴	正 ☒ 误 ☐	装饰胶膜	正 ☒ 误 ☐	织带	正 ☒ 误 ☐
橡筋绳	正 ☒ 误 ☐	气眼	正 ☒ 误 ☐	填充	正 ☒ 误 ☐
洗水唛	正 ☒ 误 ☐	装箱数量	正 ☒ 误 ☐		正 ☐ 误 ☐
合格证	正 ☒ 误 ☐	箱唛表示	正 ☒ 误 ☐		
【大货首件成衣水洗确认】		备注:		备注:	
成品外观	正 ☒ 误 ☐	印花	正 ☐ 误 ☐	压胶、胶膜	正 ☐ 误 ☐
水洗缩率	正 ☒ 误 ☐	绣花	正 ☐ 误 ☐	拼接互染	正 ☐ 误 ☐
辅料外观	正 ☒ 误 ☐	面料剥离	正 ☐ 误 ☐	粘衬	正 ☐ 误 ☐
【问题点描述】		【处理过程、结果描述】			
1. 摆叉件洞 (不出货) 1件					
2. 帽沿口有折 1件					
3. 袖缝缝线不齐 3件					
4. 粘边 2件					
5. 脏污 2件					
以上问题均已整改					

检验人: 李永根 查验时间: 4.24

工厂负责人签字: 邵 4.24